

危険物新聞

乙種合格率47.5% 大阪府危険物取扱者試験

大阪府では3月24日危険物取扱者試験を実施したが、4月20日合格者を発表した。

合格率は甲種42.5%、乙種47.5%で、とくに乙種第4類は近年稀な好成績であった。

合格者には5月18日免状が交付される。

	申請者	受験者	合格者	合格率
甲種	781	751	319	42.5%
乙種4類	4,731	4,469	2,123	47.5%

次は7月頃

大阪府の次回試験は7月上旬頃の予定で、5月の連休明けには決定する見込み。

大阪府消防防災課長に笠岡氏

大阪府では4月1日付で人事異動を発令したが消防防災課関係は次のとおり。

▷消防防災課長 笠岡昭治（文書課長）▷老人福祉課長 富安育三（消防防災課長）▷消防防災課参事 高木昇（文化振興室参事）▷府立病院会計課長 山田雅章（消防防災課参事）

大阪市消防局長に深沢氏

大阪市では4月1日付で局長級、4月10日付で課長級の人事異動が行われ、内山氏退職に伴う後任局長に深沢氏が発令された。又、局総務課長、東消防署長が正監に昇任した。

▷消防局長 深沢修（経理局長）〔略歴・昭和27年京大（法）卒〕
▷任消防正監 局総務課長 酒匂憲之助 ▷同 東署長

第292号

発行所 財団法人 大阪府危険物安全協会
発行人 川井清治郎
大阪市西区西長堀北通1丁目
四つ橋ビル8階
TEL (531) 9717・5910
定価 1部 50円

山西朝男

▷警防部計画課長 消防監國本篤弘（警備計画課長）▷警防部司令課長 消防監高橋幹一（西成署長）▷警防部救急課長 消防監谷口幸雄（警防部主幹）▷任消防監・警防部主幹 司令長今西俊之（平野署長）▷任消防監・警防部主幹 司令長瀧本京作（警備課航空隊長）▷北副署長 司令長田中隆夫（機動監察隊班長）▷此花署長 消防監大西輝和（救急課長）▷西署長 消防監東博人（警備課長）▷港署長 司令長林田肇（淀川副署長）▷南副署長 司令長黒川一夫（人事係長）▷任消防監・西淀川署長 司令長栄明（港署長）▷城東署長 消防監矢ヶ部俊高（西淀川署長）▷任消防監・鶴見署長 司令長八幡定年（鶴見署長）▷任消防監・阿倍野署長 司令長岡賛勝雄（阿倍野署長）▷住之江署長 消防監国貞拳吾（此花署長）▷住吉署長 司令長倉田幸義（南副署長）▷平野署長 司令長吉田美次（北副署長）▷西成署長 消防監座波清秀（城東署長）▷総合計画局主幹 立石一男（住吉署長）▷土木局主幹 高橋毅（査察係長）

八尾市消防本部消防長に田守氏

▷八尾市消防本部消防長 消防監田守功二（署長）



危険物施設ではこんな火災や流出事故が

▷一昭和51年、危険物施設事故統計◁

消防庁では、昭和51年（51年1月～12月）全国の危険物施設の火災、漏洩事故統計を発表した。これによると危険物施設関係の事故概要は次のようである。

危険物施設の被災施設数は166件で、損害見積額は248億6千万円、死者9、傷者179である。

166件の事故のうち、危険物取扱者の立会いがなかったケースが59件もあった。

出火原因に關係した危険物は、第4類が最も多く、なかでも第1石油類が61件、第3石油類が21件となっている。

出火月別では、11月22件、2月、7月が15件と続き、10月の6件が最小であった。

製造所別に出火要因を分類すると次のようになる。

危険物製造所等の火災発生要因別件数（51年度、全国）

製造所等の別	火 災 の 発 生 要 因	件 数
	○ 危険物を詰替中、静電気等により火災となったもの	2
	○ タンク、配管のページ中に火災となったもの	2
	○ アルミニウム粉を取扱中に火災となったもの	1
	○ 高炉から流出した溶銑が危険物に接触し火災となったもの	1
	○ 塗装後の廃ガス処理前の予熱中に火災となったもの	1
	○ ファンに付着した危険物が摩擦熱で発熱して火災となったもの	1
	○ 高温物が可燃物に触れ火災となったもの	1
	○ 移動タンク貯蔵所から地下タンクに注油中、火災となったもの	1
	○ サイロ内での木粉の粉じん爆発によるもの	1
	○ 類焼によるもの	2

危険物製造所等の漏洩発生要因別件数 (51年度、全国)

製造所等の別	漏 洩 の 発 生 要 因	件 数
製 造 所 (9件)	○ 異常反応により漏洩したもの	2
	○ 配管の腐食によるもの	2
	○ 配管ジョイント部締め付けボルトの切損によるもの	1
	○ 中間タンクを冷却しなかったために内容物が急激に分解し、漏洩したもの	1
	○ 配管内の洗浄が不充分のまま切断したことによるもの	1
	○ バルブ切替操作が遅れたことによるもの	1
	○ その他	1
屋外タンク貯蔵所 (59件)	○ 配管の腐食によるもの	9
	○ フロート等の故障によるもの	8
	○ 配管の亀裂、破損によるもの	7
	○ バルブ操作の誤りによるもの	6
	○ タンク相互間バルブの締め忘れ又は締切不完全によるもの	5
	○ 付属設備等の取付け不完全によるもの	3
	○ 底板の腐食によるもの	3
	○ 雪、ブルドーザー等の荷重により弁が折損、溶接部が亀裂したことによるもの	3
	○ 何者かにバルブが開放されたことによるもの	3
	○ 受入作業中監視を怠ったことによるもの	3
	○ 配管に土石、矢板等の落下等により破損したことによるもの	3
	○ 配管内の洗浄が不充分によるもの	2
	○ 掘削機によりバルブが破損したことによるもの	1
	○ 残留量の誤認によるもの	1
	○ 消火器のふたがドレンバルブにあたり開放したことによるもの	1
	○ バルブの締め過ぎによりバルブに亀裂が生じたことによるもの	1
屋内タンク貯蔵所 (12件)	○ 配管の腐食によるもの	4
	○ スチーム配管の腐食孔からの漏洩によるもの	2
	○ 液面計の故障によるもの	1
	○ ポンプスイッチの切り忘れによるもの	1
	○ パッキンの切損によるもの	1
	○ 分岐バルブのゆるみによるもの	1
	○ タンク室に水が入り、タンクが浮き上り横転したことによるもの	1

製造所等の別	漏 液 の 発 生 要 因	件 数
	<input type="radio"/> その他	1
地下タンク貯蔵所 (24件)	<input type="radio"/> 受入量等取扱いの誤りによるもの <input type="radio"/> 配管の腐食によるもの <input type="radio"/> タンクの腐食によるもの <input type="radio"/> 沈下により配管に亀裂が生じたことによるもの <input type="radio"/> フロート又はフロートスイッチの故障によるもの <input type="radio"/> フォークリフトのツメ等で配管を破損したことによるもの <input type="radio"/> スチーム配管の腐食孔からの漏洩によるもの <input type="radio"/> その他	9 4 3 2 2 2 1 1
移動タンク貯蔵所 (25件)	<input type="radio"/> 走行中に横転又は転覆によるもの <input type="radio"/> バルブ操作の誤りによるもの <input type="radio"/> 底弁の締め忘れ又は締切不完全によるもの <input type="radio"/> 注油口との繋結不完全によるもの <input type="radio"/> 給油管の破損によるもの <input type="radio"/> 作業中監視を怠ったことによるもの <input type="radio"/> 注油タンクを誤ったことによるもの <input type="radio"/> 走行中に前車のH鋼材があたってタンクに破損を生じたことによるもの	14 4 2 1 1 1 1 1 1
給油取扱所 (26件)	<input type="radio"/> 受入量(残留量)の誤り又は未確認によるもの <input type="radio"/> 専用タンクに注油中、監視を怠ったことによるもの <input type="radio"/> 注油タンクを誤ったことによるもの <input type="radio"/> 給油中に車が移動したことによるもの <input type="radio"/> パワーシャベルにより配管が破損されたことによるもの <input type="radio"/> 給油ホースが離脱したことによるもの <input type="radio"/> 給油ホースの弁を開いたまま電源を入れたことによるもの <input type="radio"/> 給油ホースに亀裂があったことによるもの <input type="radio"/> タンクの腐食によるもの <input type="radio"/> 計量機に車が衝突したことによるもの <input type="radio"/> その他	11 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
移送取扱所 (7件)	<input type="radio"/> 配管の腐食によるもの <input type="radio"/> バルブの締め忘れによるもの <input type="radio"/> 注油ホースの離脱によるもの <input type="radio"/> フランジ部ガバナーの亀裂によるもの <input type="radio"/> その他	2 2 1 1 1
一般取扱所 (32件)	<input type="radio"/> バルブ操作の誤りによるもの <input type="radio"/> 注油中又は操業中に監視を怠ったことによるもの <input type="radio"/> サービスタンクのフロートの故障又は不作動によるもの <input type="radio"/> 配管の腐食によるもの <input type="radio"/> ホースに亀裂が生じたことによるもの <input type="radio"/> ポンプのシール部等が亀裂、破損したことによるもの <input type="radio"/> タンク溶接部に亀裂が生じたことによるもの <input type="radio"/> オイルセパレーターの清掃不良によるもの <input type="radio"/> 計量機がトラックにより倒されたことによるもの <input type="radio"/> 注油ホースの繋結不良によるもの <input type="radio"/> 異常反応によるもの <input type="radio"/> スチーム配管の腐食孔からの漏洩によるもの <input type="radio"/> その他	8 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4

危険物等かん定結果一覧

大阪市消防局

この一覧表は、業界等から提出された資料を、大阪市消防局で引火点等の測定を行い、鑑定したものです。なお、資料名は依頼者から提出されたもので、資料名の裏付定性分析等は行われていません。

試 料 名	引火点 (°C)	燃焼点 (°C)	該当品名	備 考
アミゾール CDE	18.4	19.3	第3石油類	
α-油	23		第2石油類	発火点 285°C
AC接着剤	6.5	10	第1石油類	
SK-W 0702	—	—	非危険物	水溶性ホワイト塗料
F-1 ジメチルアニリン混合液	85	96	第3石油類	
ASCA. BAKE. AM #200黒(A)	—	—	非危険物	
ASCA. BAKE. AM #200黒(B)	—	—	〃	
S-GH ハイスチールグリット混合物	100メッシュ通過量63.7% (重量)		第2類金属粉B	
S-GH ハイスチールグリットNo.30	—	—	非危険物	
HILACK TA-D	61.5	87	第2石油類	発火点 460°C
エポルジョン EA-2	33	93	〃	
AMCD-D-White BCX-7082	—	—	非危険物	
クリモトコートWR	—	—	〃	
クレンゾル	39	45	第2石油類	
KT 500B	—	—	非危険物	
Kクリーナー HB No.2	85		第3石油類	
コートマーキングインキ KSI-50	26	30	第2石油類	
コポンEM 塗料液	—	—	非危険物	
コポンEM 硬化剤	—	—	〃	
ゴム揮	-14.5	-10	第1石油類	
合成接着剤(スプレー用)	-18	-13	〃	
合成接着剤(ハケ、ぬり用)	-1.9	-12	〃	
ゴム糊	-20	-20	〃	
3300A	23	30	第2石油類	
さく酸エチル	-6.0	2.0	第4類さく酸エステル	
シクロヘキサン	17.9	-4	第1石油類	
スワフルードH	-18	—	非危険物	
スプラサイド	—	190	〃	発熱量 4440 cal
セブンフロア-UT	—	—	〃	
セブンシンナー	—	—	〃	

試 料 名	引火点 (°C)	燃焼点 (°C)	該当品名	備 考
TOCNylBCX-7163	—	—	非危険物	
トルオール	5.0	9.5	第1石油類	
DIA-605F-1 (界面活性剤)	—	—	非危険物	
DDVP50%乳剤	31.5		第2石油類	
ネオVPテックス油剤	60		〃	
ネオVPテックス乳剤	37.5		〃	
ノルマルヘキサン	-20	-20	第1石油類	
ハイデス油剤	58		第2石油類	
PAXOLE 1007	262	289	第4石油類	
PEGと水との混合物95.5	—	—	非危険物	
PEGと水との混合物(90:10)	—	—	〃	
PEGと水との混合物(85:15)	—	—	〃	
PEGと水との混合物(80:20)	—	—	〃	
(PEG+α)と水と混合物	—	—	〃	
BB #1000	326	360	動植物油類	チヨコレート原料
吹付インク (ラミング)	-1.8		第1石油類	
フェロマンガン	100メッシュ通過量90.5% (重量)		第2類金属粉B	鉄24.4% マンガン75.6%
フェロニオビウム	—	—	非危険物	
フェロシリコン	—	—	〃	
フェロモリブデン	—	—	〃	
フェロタングステン	—	—	〃	
変性アルコールエキネンFM	13.5		第4類アルコール類	発火点 440°C
変性アルコールソルミックスA3	12		〃	発火点 430°C
ペンギンセメント #383	—	—	非危険物	
β-油	6.3		第2石油類	発火点 295°C
マルカゾール	50.5		〃	発火点 570°C
マルジノン乳剤	45		〃	
水、グリセリン混合物(水5%グリセリン95%)	193		第3石油類	
水、グリセリン混合物(水15%グリセリン85%)	—	—	非危険物	
水、グリセリン混合物(水25%グリセリン75%)	—	—	〃	

YAMATO

業界のトップメーカー/最高の品質をお届けします


消火器・消火装置・警報装置・避難設備

信頼のヤマトA PC中央管制システム
各種消火栓
消火栓設備スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
ドレンチャー設備連結給水設備
連結送水管
粉末消火設備タンバク泡消火設備
プロフォーム消火設備
ライトウォーター消火設備二酸化炭素消火設備
ハロケン化物消火設備
自動火災警報設備滅菌火災警報器
非常放送設備
誘導灯 誘導標識機械遮煙設備
救助袋 錫障機
避難梯子防炎剤
吸油剤
漏出油処理剤

■防災のシステムメーカー

ヤマト消火器株式会社

大阪市東成区深江北1-7-11 TEL 06-976-0701代



あらゆる消防設備・設計・施工

非常扉の自動開錠装置
防火扉・危険物貯蔵所等の自動閉鎖装置
泡・ガス・エアーホーム消火装置 } YM式オートアンロック

YM式オートアンロック西日本総括
齊田式救助袋 近畿地区
日本ドライケミカル(株)
ヤマト消火器(株) } 代理店

株式会社
三和商会
TEL 06 (443) 2456

保安用品と消火装置

綜合防火商社 株式会社 **マルナカ**

大阪市北区中崎西4丁目2番27号 TEL 371-7777(代)
支店 東京・神戸

安全な社会環境づくりに奉仕する――

近代社会の繁栄は
産業・文化の発展に
支えられたものであると同時に
<防災>によって支えられたもの。
防災事業が果たす役割とは――
『ハツタの自覚』の原点。

消火器・消火装置の総合メーカー

株式会社 初田製作所

本社・工場

大阪府枚方市招提田近3-5 〒553

電話 0720-56-1281(代)

大阪支社 電話 06-473-4871~4

堺出張所 電話 0722-21-3444



消防機器の
トップ・メーカー



消防自動車から消火器まで



森田ポンプ株式会社

本社 大阪市生野区小路東5-5-20
TEL 06 (751) 1351 (大代表)